

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава администрации  
муниципального образования  
«Энемское городское поселение»

Х.Н.Хотко

«12» августа 2019 г.

**Акт технического заключения о состоянии элементов благоустройства  
Капитальный ремонт дворовой территории МО "Энемское  
городское поселение" по ул.Чкалова,7 ; ул.Ильницкого,7;  
пер.Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА**

«12» августа 2019 г.

пгт. Энем

Заказчик:

Администрация муниципального образования "Энемское городское поселение". Адрес регистрации: 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

Комиссия в составе:

- 1) Глава администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - Хотко Хизир Нурбиевич;
- 2) Директор ООО «Архстудио» – Павлов Михаил Юрьевич;
- 3) Электромонтер администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - Разыев Борис Бабаджанович.

Составили настоящий Акт о нижеследующем: представлено техническое заключение о состоянии элементов благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 7; ул. Ильницкого, 7; пер. Ильницкого, 7.

Краткая техническая характеристика:

1. Общая площадь участка – 9438 м<sup>2</sup>;

В результате обследования технического состояния элементов благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 7; ул. Ильницкого, 7; пер. Ильницкого, 7 сделаны следующие выводы:

№ п/п	Наименование элементов благоустройства	Физический износ, %	Техническое состояние	Необходимость капитального ремонта (замены)
1.	Асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек и	60%	Отсутствуют детские игровые площадки, не выделены зоны отдыха взрослого населения, отсутствуют в должном объеме парковочные места.	Произвести устройство пешеходных дорожек из бетонной плитки (брусчатка) с обустройством площадок для игр детей с травмобезопасным (резиновым) покрытием, предусмотреть устройство зон для взрослого населения с установкой МАФ и уличных тренажеров, произвести обустройство парковочных мест.
2.	Наружные инженерные сети электроснабжения	70%	Территория благоустройства недостаточно освещена.	Необходимо произвести проектирование и устройство системы уличного наружного электроосвещения. Предусмотреть установку металлических опор освещения со светодиодными светильниками. Предусмотреть установку щита управления освещением общественной территории.
3.	Озеленение	75%	Отсутствие травяного покрова, кустарников и деревьев	Необходимо предусмотреть посадку новых деревьев и кустарников в соответствии с нормативными документами; - для получения защитного и декоративного эффекта использовать крупноразмерный посадочный материал - устройство травяного покрова; - высадка кустарников.